

Laser-Parameter.de

Inkscape Parameter

Laser Höhe einstellen

Möglichkeit 1 : via Octoprint im Bereich **Steuerung**

Möglichkeit 2: Wähle eine *.Bmp Datei via Tochscreen aus, Stelle dort bei **Laser Height** "50.00" ein und drücke **Beginn Carving**.

Sobald der Laser die Höhe erreicht hat drückst du auch **STOP** , danach wählst du im **Root Verzeichniss** der SD Karte deine *.Gcode Datei

Eindeutige ID: #1008

Verfasser: Gonzo

Letzte Änderung: 2021-12-19 18:27